



اندازه گیری CO₂ :

ابتدا پراب مخصوص CO₂ را وصل نموده، سپس دکمه پاور دستگاه را فشار دهید، ۴۵ ثانیه صبر نموده و وقتی علامت بارگذاری شدن به پایان رسید می توانید CO₂ را اندازه گیری کنید . حداقل زمان جوابگویی دستگاه کمتر از ۲ دقیقه می باشد . توجه داشته باشید که پراب دستگاه حتماً ثابت باشد.

اندازه گیری رطوبت :

پراب مخصوص رطوبت را وصل نموده ،سپس دستگاه را روشن نمائید ، پراب به صورت خودکار میزان رطوبت را اندازه گیری میکند تا در نمایشگر دستگاه نشان داده شود .

اندازه گیری نقطه شبنم :



برای اندازه گیری نقطه شبنم نیز دکمه DEW POINT را فشار داده و روی صفحه نمایشگر علامت DEW نمایش داده می شود و روبه روی آن نقطه شبنم نشان داده می شود.

نکته : برای اندازه گیری نقطه شبنم باید حتما پراب رطوبت وصل شده باشد.



روش کار با دکمه آلام:

وقتی پراب CO₂ به دستگاه متصل است با استفاده از دکمه آلام می توانید هشدار لازم را نصب به تغییرات CO₂ دریافت نمایید



در طول اندازه گیری می توانید تمام مقادیر را با استفاده از دکمه HOLD ESC را ذخیره نمایید ، هم چنین با استفاده از دکمه REC ENTER می توانید مقدار ماکزیمم و مینیمم اندازه گیری شده را مشاهده نمایید.



منو های دستگاه :



اگر دکمه SET روی دستگاه را سه ثانیه نگه دارید منو های دستگاه نشان داده می شود.

منوی اول POFF است که به وسیله آن می توانید دستگاه را روی خاموش و روشن شدن اتوماتیک قرار دهید.

منوی دوم T-CF می باشد و برای عوض کردن درجه سانتی گراد و فارنهایت می باشد.

منوی سوم AL می باشد که برای تنظیمات آلام مربوط به CO₂ می باشد

منوی چهارم ALT می باشد که برای تعیین ارتفاع از سطح دریا می باشد.

همچنین این دستگاه به وسیله کابل RS-232 به کامپیوتر وصل می شود .